

دستورالعمل کاربرد صحیح مواد گندزدای سطوح و تجهیزات

نام محلول	اچ پی	اچ آی	هایساید ۴ لیتری	وایتکس	اسپورسیدین	سپتی سرفیس	اسپری هایساید ۱۲۵
روش استفاده	اچ پی ۱ درصد: ده سی سی از محلول اچ آی را داخل یک ظرف یک لیتری ریخته و مابقی ظرف را با آب سرد پر کنید اچ پی ۲ درصد: بیست سی سی از محلول اچ آی را داخل یک ظرف یک لیتری ریخته و مابقی ظرف را با آب سرد پر کنید	اچ آی ۲ درصد: بیست سی سی از محلول اچ آی را داخل یک ظرف یک لیتری ریخته و مابقی ظرف را با آب سرد پر کنید ابزار را پس از شستشو در محلول آماده شده غوطه ور نموده و سپس آبکشی نمایید	۲ درصد: بیست سی سی از محلول اچ آی را داخل یک ظرف یک لیتری ریخته و مابقی ظرف را با آب سرد پر کنید	۹به ۱: یک لیوان وایتکس در یک لیتر آب (۴ لیوان) ۹به ۹۹: ۱ قاشق غذاخوری بزرگ وایتکس در یک لیتر آب (۴ لیوان)	آماده به مصرف	آماده به مصرف	آماده به مصرف
محل مورد استفاده	تمامی سطوح	ابزار پانسمان	تمامی سطوح و مانیتورها	جمع آوری خون و ترشحات گندزدایی اجساد سطل های زباله سرویس های بهداشتی و حمام کف اتاق ها و سالنها شستن نخ تی سطوح و تجهیزات لازم برای تهیه و تدارک غذا	تیغه لارنگوسکوپ	تمامی سطوح بجز مانیتورها	جهت مانیتورها و کابل های الکتریکی استفاده شود.

تمامی سطوح شامل:

تخت بیمار-میز غذاخوری-کمد بیمار- کف بیمارستان ، ترالی ها ، تختخوابها ، انکوباتورها و سرویسهای بهداشتی و...

قبل از شروع عملیات گندزدایی به وسایل حفاظت فردی مناسب (مانند لباس و کفش کار، دستکش، پیشبند، عینک، ماسک و ...) مجهز گردید.